

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
PISO 4 CLINICA
ESTAR ENFERMERAS, TENS Y SECRETARIAS, PISO 4 SUR VIT (FX 429) YORK
YGFC04CBAHEF2
F40180020G12762

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1070
N° de Activo Fijo	50002342-0

N° OT 4759
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Noviembre, 2021
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10
Calor	40

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.9	2.3	1.6

Limpieza general del equipo

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.26 0.24 0.23 0.41

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	30-11-2021

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2 Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

Inches Kambrez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica