

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 10 Torre Sur
Consulta 3
YORK
YGFC05CBAHEF-R
F5047006FA08586

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

✓	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	293
N° de Activo Fijo	50001103-0

N° OT 1944
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Septiembre, 2021
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	14.5
Calor	40.9

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
4.8	4	3.2

1	Medición de Consu	ımos Eléctricos (A	<b>(</b> )
Alta	Media	Baja	Nominal
0.25	0.23	0.21	0.39

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 21-09-2021

Limpieza general del equipo

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica