

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Piso 5 Clinica | | |
| Piso Sur, Dpto Cardiología, Auditorio | | |
| YORK | | |
| YGFC03CBASEF | | |
| F3004007BI08831 | | |

Limpieza de filtros

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| ✓ |
|----------|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| |

| Correlativo de Fan Coil | 1249 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo | S/R |

N° OT 1780 Vitacura 5951 **Edificio** Período de Ejecución Septiembre, 2021 Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | |
|------------------------------|------|--|
| Frío | 13.9 | |
| Calor | 36.5 | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|--|--|
| Alta | Media | Baja | | |
| 2 | 1.8 | 1.5 | | |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.09 80.0 0.07 0.13

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | |
|-------------------|----------------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Fecha Mantención: | 16-09-2021 | |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Lowen's Ydel Pierre Técnico 2 **Angel Ramos**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica