

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpas Vacunatorio Covid 17
CLARK
INCM-24HREO
VKK022005GWPDDBKYJB0118

N° de Activo Fijo

50003883-0

8232

Av. Vitacura 5951

Mantención

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

ción Marzo, 2022

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

~	•
~	•
~	•
~	•
~	•
~	•
~	•
~	•
~	•
~	•
<b>✓</b>	•
~	•
~	•
	4

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	8		
Calor	32		
Retorno			

Observaciones:

Técnico 2

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	3.98			8.8
Ventilador Interior		<b>✓</b>	1.08			1.7
Compresor 1						
Compresor 2						

Fecha Manten	ción: 09-03-2022			
		_		

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

**Luis Osorio** 

Se realiza mantención preventiva

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica