

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil |
|---------------------|
| Piso 5 Habitaciones |
| Sur, Habitación 509 |
| YORK |
| YGFC06CBASEFR |
| F0877003CE08468 |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| ✓ | |
|----------|--|
| ~ | |
| ✓ | |
| | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 1702 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo | S/R |
| | |

N° OT 8994
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Marzo, 2022
Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | | |
|------------------------------|----|--|--|
| Frío | 10 | | |
| Calor | 40 | | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|--|--|
| Alta | Media | Baja | | |
| 3.4 | 2.5 | 1.7 | | |

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.28 0.26 0.24 0.42

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | | |
|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Fecha Mantención: | 30-03-2022 | | |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1

Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

in kannity

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica