

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Spl	it Muro
Subterráne	o N° 2 Torre Sur
Carpas Vacu	natorio Covid 10
С	LARK
INCM	-24HREO
VKK022005G	WPDD9QVJE0135

N° de Activo Fijo 12004150-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7588
Av. Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>
<b>✓</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	9.5	
Calor	30.5	
Retorno		

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
_	Trif	Trif Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	4.22			8.8
Ventilador Interior		<b>✓</b>	0.89			1.7
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	22-02-2022

22-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 **Xavier Matute Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica