

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Extractor de Aire |
|--------------------------------|
| Sala De Maq. P6º Norte Clinica |
| Vex 06 Uci Adulto |
| TETLAK |
| ESP |
| 9892 |

N° de Activo Fijo 50001810-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 6909 |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Febrero, 2022 |
| Mantención |

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| ✓ |
|----------|
| ~ |
| ~ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | |
|-------------------------------------|--|
| | |

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------|----------|------|-------------------------------------|------|------|---------|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal |
| Motor | ✓ | | 1.34 | 1.35 | 1.28 | 2.2 |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | | |
|----------------|----------------------------------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fecha Mantención: 08-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica