

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 1 Torre Sur
Modulo Clientes Atención N° 17
YORK
YGFC10CBAHEF-L
F5011009EF19364

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

~	
~	
~	
~	
~	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	850
N° de Activo Fijo	50001107-0

N° OT 6142
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Enero, 2022
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13.2	
Calor	37.5	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.6	2	1.4

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 0.27
 0.25
 0.23
 0.55

 0.27
 0.25
 0.23
 0.55

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Fecha Mantención: 19-01-2022

Limpieza general del equipo

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica