

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Piso -4	
Coasin Sala De Reuniones	
YORK	
YGFC10CBAHEFR	
F503001EK08747	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
~	
~	
~	
✓	

Correlativo de Fan Coil	244
N° de Activo Fijo	50001585-0

N° OT 9106

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Abril, 2022

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10.4	
Calor	40.6	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.8	2.3	1.7		

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 0.28
 0.26
 0.24
 0.48

 0.26
 0.24
 0.23
 0.48

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	()/-()4-2()22	

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Técnico 1
Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

iches Ramirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica