

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire	
Sala De Maquinas Sur P7º Clinica	
Vex 27 Baños Procedimientos P1º	
TETLAK	
ESP	
0378-B	

N° de Activo Fijo 50001824-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

1744
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

						Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal		
Motor	<b>✓</b>		0.52	0.54	0.59	0.73		

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 16-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica