

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Ducto	
Sub.3° Torre Medica	
Split 16 Informatica	
YORK	
SICH150BCVI454	
662564564	

N° de Activo Fijo	50000921-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

1636
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

* * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *
> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
>
Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y
* * * * *
* * * *
Y Y Y
~
✓
~
~

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10.5	
Calor		
Retorno		

Ventilador Exterior Ventilador Interior Compresor 1 Compresor 2

		Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Trif	Mono	R	S	T	Nominal
✓		2.96	3.14	3.08	5.1
✓		3.15	3.18	3.2	5.1
✓		11.45	11.1	10.91	17
· ·					

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 15-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1

OR Diamór

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica