

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Observaciones:

Cortina de Aire	
Piso 1 Urgencia General	
Urgencia General - Hall 1	
CLARK	
RM125-09-3D/Y-B-2-S	
S/R	

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

5701
Vitacura 5951
Agosto, 2021
Mantención

V° B° Responsable Clínica

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

Se realiza mantención preventiva

Firma Técnico

✓
✓
✓
✓
✓
✓

•	ì
0	
	0

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	✓		7.45	7.56	7.56	9.33
Motor 2						

Fecha Mant	ención: 18-08-2021	-
Técnico 1 Técnico 2	Xavier Matute Miguel Angel Delgado	
	Mantención Grupo 2 OR Cleanen	Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería