

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpas Vacunatorio Covid 01
CLARK
INCM-24HREO
VKK022005GWPDD9QVJE0133

N° de Activo Fijo 12004141-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7575	
Av. Vitacura 5951	
Febrero, 2022	
Mantención	

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

	. (00)
Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	10.2
Calor	30.4
Retorno	

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Trif
 Mono
 R
 S
 T
 Nominal

 Ventilador Exterior
 ✓
 4.25
 8.8

 Ventilador Interior
 ✓
 0.86
 1.7

 Compresor 1
 Compresor 2
 —
 —
 —

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 22-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica