

## **ORDEN DE TRABAJO**

N° OT

Área

**Edificio** 

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Limpieza de filtros

Chequeo de válvulas

Chequeo de llaves de corte

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria

Limpieza rejilla de extracción de baño

Chequeo y limpieza de termostato

Reapriete de bornera de motores

Revisión de rodamientos y vibraciones

Fan Coil
Piso -1 POLICOVID
Subgerente Gestion Hotelera
YORK
YGFC06CBAUEFXLEH
50531A84753905

**~ ~** Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe **~ ~** 

Correlativo de Fan Coil	644
N° de Activo Fijo	S/R

2396 Vitacura 5951 Período de Ejecución Septiembre, 2021 Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.6	
Calor	38.4	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.6	3	2.4	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.38 0.34 0.31 0.54 Motor 2 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

30-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica