

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Sala De Maquinas P7° Sur B
Vex 03 Habitaciones Utmo 617
INTERCAL
MF00-6-0-0-H L1
13757.1.3.2

N° de Activo Fijo 50003213-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

8998	
Vitacura 5951	
Marzo, 2022	
Mantención	

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor	<b>~</b>		0.41	0.43	0.38	1.6	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
		J
Fecha Mantención:	31-03-2022	

Técnico 1

Técnico 2

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica