

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
PISO 1 CLINICA
ESTAR PERSONAL UCI PEDIATRICA, PISO 1 NORTE
VITACURA (EX HAB 111)
CCPB0514
S/R

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	

Correlativo de Fan Coil	1022
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 9279
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Abril, 2022
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10	
Calor	40	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.6	2.1	1.6

Medición de Consumos Eléctricos (A)			<b>A)</b>
Alta	Media	Baja	Nominal
0.38	0.35	0.32	0.51

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	13-04-2022		

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez
Técnico 2 Rodrigo Cisternas

Anches Ramirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica