

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro	
Subterráneo N° 2 Torre Sur	
Carpa Laboratorio 02	
TRANE	
4TXK1118ABP00AA	
X2051T01820H0108	

N° de Activo Fijo	50003963-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7598
Av. Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
~
~
✓
✓
✓
✓
✓
✓
~

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	9.2			
Calor	30			
Retorno				

		Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	4.22			8.42
Ventilador Interior		✓	0.18			0.4
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	22-02-2022	

Técnico 1

Xavier Matute

Técnico 2

Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica