

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 1 Torre Sur
Convenio Detrás Modulo 9
YORK
YGFC08CBAHEFXXRD-E
50530B70447384

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	372	
N° de Activo Fijo	50001616-0	

N° OT 6131

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Enero, 2022

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.4
Calor	37.6

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.6	2	1.4

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.26 0.24 0.22 0.33 Motor 2 0.24 0.22 0.2 0.33 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 19-01-2022

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica