

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil |
|---------------------|
| Piso 5 Habitaciones |
| Sur, Habitación 512 |
| YORK |
| YGFC06CBASEF |
| F3004011BI08843 |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| ✓ | |
|----------|---|
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | • |

| Correlativo de Fan Coil | 1718 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo | S/R |

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

| 2925 |
|------------------|
| Vitacura 5951 |
| Septiembre, 2021 |
| Mantención |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | |
|------------------------------|------|
| Frío | 12.6 |
| Calor | 45.2 |

Baja

0.21

Nominal

0.34

Medición de Consumos Eléctricos (A)

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.6 | 2 | 1.5 |

Alta Media Motor 1 0.3 0.25 Motor 2 Motor 3

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |

14-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Lowen's Ydel Pierre **Angel Ramos**



Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica