

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 4 Clínica
Norte, Shaft Computación
YORK
YGFC04CBAUEFXLEH
50531E97218468

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño **~** Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~**

Correlativo de Fan Coil	1047
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT	4306
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Noviembre, 2021
Área	Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10
Calor	0

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
3.6	2.8	2.2

N	Medición de Consu	ımos Eléctricos (A	A)
Alta	Media	Baja	Nominal
0.22	0.18	0.16	0.27

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	12-11-2021

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1

Técnico 2

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

> Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica