

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Split Muro
Subterráneo N°2 Torre Sur
Carpa Laboratorio 04
TRANE
4TWK0524JBP00AA
191273G53824YHC0026

N° de Activo Fijo

S/Reg

N° OT

**Edificio** 

Período de Ejecución Área

Av. Vitacura 5951 Febrero, 2022 Mantención

7870

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	8.6			
Calor	32.5			
Retorno				

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>&gt;</b>	0.2			0.4
Ventilador Interior		<b>~</b>	4.21			8.73
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	01-03-2022	

01-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 **Xavier Matute Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica