

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil                             |
|--------------------------------------|
| Piso 2 Torre Sur                     |
| Le Fournil ( Cocina / Autoservicio ) |
| YORK                                 |
| YGFC08CBAHEF-L                       |
| F5030014EK08676                      |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| <b>✓</b> |  |
|----------|--|
| <b>✓</b> |  |
| <b>✓</b> |  |
| <b>✓</b> |  |
| ✓        |  |
| <b>✓</b> |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| <b>✓</b> |  |
| <b>✓</b> |  |
| <b>~</b> |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
|          |  |

| Correlativo de Fan Coil |  |
|-------------------------|--|
| N° de Activo Fijo       |  |

| 789 |  |
|-----|--|
| S/R |  |
|     |  |

N° OT Edificio

Período de Ejecución Área

| 3588          |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Octubre, 2021 |
| Mantención    |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |
|------------------------------|------|
| Frío                         | 14.5 |
| Calor                        | 37.2 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 2.6                                 | 2     | 1.4  |

Motor 1 Motor 2

Motor 3

| Medición de Consumos Eléctricos (A) |       |      |         |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta                                | Media | Baja | Nominal |
| 0.52                                | 0.48  | 0.45 | 0.65    |
| 0.55                                | 0.5   | 0.47 | 0.65    |
|                                     |       |      |         |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 28-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica