

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil |
|---------------------|
| Piso 6 Habitaciones |
| Sur, Habitación 623 |
| YORK |
| YGFC06CBAUEFXLEH |
| 50531C64668935 |

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| N° de Activo Fijo | S/R | | |
|-------------------|---------------|--|--|
| N° OT | 5076 | | |
| Edificio | Vitacura 5951 | | |

Correlativo de Fan Coil

Período de Ejecución

Área

| 5076 |
|-----------------|
| Vitacura 5951 |
| Diciembre, 2021 |
| Mantención |

1749

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | | |
|------------------------------|------|--|--|
| Frío | 11.5 | | |
| Calor | 41.2 | | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|--|--|--|
| Alta | Media | Baja | | | |
| 4 | 3 | 2 | | | |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.42 0.4 0.39 0.54

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | | |
|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Fecha Mantención: | 17-12-2021 | | |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica