

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil | |
|------------------------|--|
| Piso 1 Habitacion | |
| Sur, Pediatría Hab.137 | |
| YORK | |
| MKT3-400FG30 | |
| 50531D85001156 | |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| ✓ | |
|----------|--|
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |
| ~ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | |
|-------------------------|--|
| N° de Activo Fijo | |

| 2008 | |
|------|--|
| S/R | |

N° OT Edificio

Período de Ejecución Área

| 2494 | |
|---------------|--|
| Vitacura 5951 | |
| Octubre, 2021 | |
| Mantención | |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | |
|------------------------------|------|--|
| Frío | 10.2 | |
| Calor | 41.2 | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.6 | 2 | 1.4 |

Motor 1 Motor 2 Motor 3

| Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta | Media | Baja | Nominal |
| 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.38 |
| | | | |
| | | | |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |

Fecha Mantención: 05-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica