

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Convenio Vitacura
Contac Center 1
YORK
YGFC12CBAUEFXLEH
50531A84753850

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1993
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 7013 **Edificio** Vitacura 6080 Período de Ejecución Febrero, 2022 Área Mantención

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	12		
Calor	37.9		

Nominal

0.65

0.65

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.8	2.2	1.6		

Alta Media Baja Motor 1 0.45 0.42 0.39 Motor 2 0.45 0.42 0.39 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	

10-02-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica