

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 1 Urgencia General
Urgencia General - Hall Espera 6
YORK
YGFC06CBAHEFXXLDE
50530N60395109

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones

✓	
✓	
~	
~	
~	
✓	
✓	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1901
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 8775

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Marzo, 2022

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.6	
Calor	32	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.4	2.1	1.8	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.41 0.37 0.35 0.63

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	22-03-2022	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Miguel
Técnico 2 Lu

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

> Miguel Angel Delgado Luis Osorio

> > Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica