

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -1 Urgencia Escolar
Urgencia Escolar - Recepción Ala Sur
YORK
42CH020
42CH02020151007THC00321

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1865
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 5435

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Diciembre, 2021

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.3	
Calor	40.7	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.2	1.9	1.5

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
1.92	1.82	1.59	3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-12-2021		

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Xavier Matute
Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica