

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 4 Clinica
Sur Residencia Medica
YORK
YGFC08CBAHEFL
F2662016BH12594

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓]
✓	١
✓	
✓	
✓	1
✓	
✓	1
✓	
✓	
✓	
✓	1
✓]
	_

Correlativo de Fan Coil	1592
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 7773 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Febrero, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	10			
Calor	40			

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
3.6	2.8	2		

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.23 0.22 0.21 0.33 0.22 0.21 0.2 0.33

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	: 24-02-2022	

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez Técnico 2 **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica