

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 2 Clinica
Rayos X Hall Espera Sur 1
YORK
CCPY04R65V2
124473/9152208

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
✓
✓
✓
<b>✓</b>
✓
✓
✓
✓

Correlativo de Fan Coil	1282
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 9773 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Abril, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.3	
Calor	37.4	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.5	2	1.5		

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.46 0.44 0.42 0.62

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	on: 25-04-2022	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica