

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Ventilador Extractor de Aire
Sur Oriente Hualtatas
Vex-564 Estacionamiento Sub N°5 Manquehue 2
TECNIFAN
30/28
21365

NO 1 A 1' F"	500004440
N° de Activo Fijo	50003114-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

8238	
Vitacura 5951	
Marzo, 2022	
Mantención	

Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Limpieza de rejillas de extracción Reapriete de bornera de motores Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

		1	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	✓		3.26	3.32	3.2	8.14

Observaciones:	e realiza mantención preventiva		
_			
Fecha Mantención:	09-03-2022		
Técnico 1 Xa	evier Matute		
Técnico 2 L	uis Osorio		

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico V° B° Responsable Clínica