

ORDEN DE TRABAJO

Edificio

Área

Período de Ejecución

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Limpieza de filtros

Limpieza general del equipo

| Fan Coil | _ |
|-----------------------|---|
| Piso 5 Clínica | |
| Sala Estar Auxiliares | |
| YORK | |
| YGFC06CBAHEF | |
| F2265013BH03191 | |

~ ~ ~ ~ ~

| Correlativo de Fan Coil | 1712 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo | S/R |
| | |
| N° OT | 4325 |

| 4325 |
|-----------------|
| Vitacura 5951 |
| Noviembre, 2021 |
| Mantención |

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | | | |
|------------------------------|----|--|--|--|
| Frío | 10 | | | |
| Calor | 42 | | | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|--|--|--|
| Alta | Media | Baja | | | |
| 3.2 | 2.7 | 1.9 | | | |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.48 0.39 0.32 0.64

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | | |
|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Fecha Mantención: | 13-11-2021 | | |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1

Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica