

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
PISO 15 TORRE SUR
EDUARDO VILLALON, PISO 15 TORRE SUR
YORK
YGFC08CBASEFR
F5011008EF20432

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓
✓
✓

N° de Activo Fijo 50001048-0	Correlativo de Fan Coil	1141
	N° de Activo Fijo	50001048-0

N° OT1790EdificioAV. VITACURA 5951Período de EjecuciónSeptiembre, 2021ÁreaMantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	13.4		
Calor	40.1		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
3.3	3	2.1		

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.24 0.23 0.21 0.39 Motor 2 0.25 0.24 0.21 0.39 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	16-09-2021		

Técnico 1 Técnico 2 Lowen's Ydel Pierre Angel Ramos



Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica