

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Subterráneo N°2 MO	
Ascensores (Puerta Shaft Comp)	
YORK	
YGFC03CBAHEFXLEG	
50531E19666869	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	

Correlativo de Fan Coil	79
N° de Activo Fijo	50001948-0

N° OT 9688 **Edificio** Av. Manquehue Norte 1499 Período de Ejecución Abril, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11	
Calor	0	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.5	2.1	1.7	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.21 0.19 0.16 0.27

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	21-04-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica