

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Subterráneo N°3 MO
Laboratorio Diagnostico Molecular
YORK
YGFC06CBAHEFXLEH
50531B96911050

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
	•

N° de Activo Fijo 50003508-0	Correlativo de Fan Coil	2002
	N° de Activo Fijo	50003508-0

N° OT 9071 Av. Manquehue Norte 1499 **Edificio** Período de Ejecución Abril, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.2	
Calor	0	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.8	2.3	1.7		

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.39 0.33 0.25 0.54 Motor 2 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	06-04-2022		

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica