

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil |
|--|
| Piso -1 Banco De Sangre |
| Banco De Sangre 3, Sala De Hemoderivados |
| YORK |
| YGFC08CBAHEFXXLDE |
| 50530B70447366 |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| ~ | |
|----------|--|
| ~ | |
| ✓ | |
| | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 102 |
|-------------------------|-----|
| N° de Activo Fijo | S/R |

N° OT 1993
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Septiembre, 2021
Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | |
|------------------------------|------|--|
| Frío | 20.9 | |
| Calor | 20.9 | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.5 | 2 | 1.5 |

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 0.22
 0.2
 0.18
 0.33

 0.21
 0.19
 0.17
 0.33

| Observaciones: Se rea | aliza mantención preventiva |
|-----------------------|-----------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Fecha Mantención: 22-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica