

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire	
Sala De Maq. Gatera P3º Clinica	
Vex 16 Rayos X	
TETLAK	
ESP	
9201	

N° de Activo Fijo	50001816-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3048
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

		Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	✓		1.13	1.16	1.14	1.75

Observacion	es: Se realiza mant	Se realiza mantención preventiva			
Fecha Mante	nción: 15-10-2021				
Técnico 1	Yohansson Henrito				
_					
Técnico 2	Rodrigo Cisternas				
_					

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica