

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil          |  |
|-------------------|--|
| Piso 2 Habitacion |  |
| Sur, Hab 240      |  |
| ANWO              |  |
| FCA400CT          |  |
| K114033414        |  |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

| <b>✓</b> |  |
|----------|--|
| <b>✓</b> |  |
| ✓        |  |
| <b>✓</b> |  |
| ✓        |  |
| <b>✓</b> |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| <b>✓</b> |  |
| <b>✓</b> |  |
| <b>~</b> |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
|          |  |

| Correlativo de Fan Coil | 1631 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo       | S/R  |

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 3021          |  |
|---------------|--|
| Vitacura 5951 |  |
| Octubre, 2021 |  |
| Mantención    |  |

| Frío  | 10   |
|-------|------|
| Calor | 38.6 |
|       |      |
|       |      |

Chequeo de Temperaturas (°C)

| Mediciór | n de Velocidad de A | ire (m/s) |
|----------|---------------------|-----------|
| Alta     | Media               | Baja      |
| 3.1      | 2.6                 | 1.8       |

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.28 0.26 0.23 0.42

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 14-10-2021

Técnico 1
Técnico 2

José Paricaguan Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica