

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Cortina de Aire
SUBT -1 TORRE MEDICA
C. SEDILE 2
LYON
S/REG
S/REG

N° de Activo Fijo 201104-51843

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

8464
Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓
<b>✓</b>

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	7.8	6.2

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1		<b>✓</b>	0.76		0.61	0.85	
Motor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva			

Fecha Mantención: 15-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica