

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Ducto
OFICINA SEGURIDAD P-1 VIT
SPLIT RESP. DATA CENTER SEGURIDAD PISO -1 VIT
ANWO
GEDA60E-DOO-N2
9R53710001828

N° de Activo Fijo N° OT

Edificio

Área

Período de Ejecución

8077
AV. VITACURA 5951
Marzo, 2022
Mantención

50004052-0

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓]
✓	
~	
✓	
✓	
✓	
~	
✓	

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	10.1			
Calor				
Retorno				

Técnico 1

Técnico 2

Ventilador Exterior Ventilador Interior Compresor 1 Compresor 2

		Medición de Consumos Eléctricos (A)				
Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
	✓	0.46			0.7	
>		8.56	8.41	8.72	17	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Facha Mantanaián.	07.02.2022
Fecha Mantención:	<u> </u>

Mantencion Grupb 1

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica