

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Ventilador Extractor de Aire
Sala De Maq. P7º Sur-A Clinica
Vex 31 Habitaciones Nor-Poniente
TETLAK
ESP
0381-B

N° de Activo Fijo 50001827-0

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

1611
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Limpieza de rejillas de extracción Reapriete de bornera de motores Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)					
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal		
Motor	✓		0.71	0.73	0.7	1.3		

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	14-09-2021	

Técnico 1

Yohansson Henrito

Técnico 2

Rodrigo Cisternas

Mantencion Grupb 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica Firma Técnico