

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Observaciones:

Ventilador Extractor de Aire
Sala de Maq. P6º Norte Clínica
Hab 562 UCI Adultos P5 CAS
INTERCAL
MF00-13-0-0-H
15494.2.4.2

N° de Activo Fijo 50003784-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

6260	
Av. Vitacura 5951	
Enero, 2022	
Mantención	

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

Se realiza mantención preventiva

Firma Técnico

<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

V° B° Responsable Clínica

				Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	<b>✓</b>		0.88	0.82	0.83	2.47

Fecha Mante	ención: 21-01-2022
Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan
	Mantención Grupo 1 QR Diapter
	QR Qtabbet

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería