

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro	
Subterráneo N° 2 Torre Sur	
Carpa Laboratorio 02	
TRANE	
4TXK1118ABP00AA	
X2051T01820H0108	

N° de Activo Fijo 50003963-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

4920
Av. Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>
<b>~</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	8		
Calor	34		
Retorno			

	Trif		Medición de Consumos Eléctricos (A)			
_		Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	4.21			8.42
Ventilador Interior		<b>✓</b>	0.27			0.4
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	12-12-2021

Técnico 1

Técnico 2

Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica