

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Técnico 1

Técnico 2

Fan Coil
Piso 6 Habitaciones
Sur, Habitación 632
YORK
YGFC06CBAHEFXLEH
50531C64668948

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño **~** Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

N° de Activo Fijo	S/R	
N° OT	1748	
Edificio	Vitacura 5951	
Período de Ejecución	Septiembre, 2021	

Correlativo de Fan Coil

Área

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	18	
Calor	36.9	

1760

Mantención

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3	2.7	2.5

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.4 0.37 0.35 0.54

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	16-09-2021

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Lowen's Ydel Pierre

Angel Ramos

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica