

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Extractor de Aire |
|---------------------------------|
| Sala De Maq. Gatera P3º Clinica |
| Vex 14 Pabellon Cirugia Sur |
| TETLAK |
| ESP |
| 9441-B |

N° de Activo Fijo 50001814-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 6473 | |
|---------------|--|
| Vitacura 5951 | |
| Enero, 2022 | |
| Mantención | |

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| ✓ |
|----------|
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ✓ |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | |
|-------------------------------------|--|

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | | |
|-------|----------|------|-------------------------------------|------|------|---------|--|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal | |
| Motor | ✓ | | 3.86 | 3.92 | 4.05 | 8.8 | |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Fecha Mantención: 25-01-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito

José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica