

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Piso 6 Habitaciones	
Sur, Habitación 607	
YORK	
YGFC06CBAHEF-L	
50531C64668980	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

1738	
S/R	

N° OT Edificio

Período de Ejecución Área

5079
Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10	
Calor	40	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.8	2.1	1.4

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 Motor 1
 0.41
 0.4
 0.39
 0.54

 Motor 2
 Motor 3
 0.4
 0.39
 0.54

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 17-12-2021

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

AU HUMMIN

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B°

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica