

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 5 Clinica
ÁREA LIMPIA INTERMEDIO, ALA NORTE PISO 5
CUNICA
YGFC03CBAHEFXRDF
50530B80924394

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
 <b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	901
N° de Activo Fijo	50001191-0

N° OT 4372

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Noviembre, 2021

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10	
Calor	0	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.4	2	1.5	

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.23	0.2	0.18	0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	16-11-2021		

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez

Técnico 2

**Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica