

## **ORDEN DE TRABAJO**

N° OT

Área

**Edificio** 

Período de Ejecución

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil               |  |
|------------------------|--|
| Piso 1 Habitaciones    |  |
| Sur, Pediatría Hab.135 |  |
| YORK                   |  |
| MKT3-400FG30           |  |
| 50531C64669272         |  |

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| Correlativo de Fan Coil | 1787 |  |
|-------------------------|------|--|
| N° de Activo Fijo       | S/R  |  |
|                         |      |  |

9285 Vitacura 5951 Abril, 2022 Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) |    |  |  |
|------------------------------|----|--|--|
| Frío                         | 10 |  |  |
| Calor                        | 40 |  |  |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |  |  |  |
|-------------------------------------|-------|------|--|--|--|
| Alta                                | Media | Baja |  |  |  |
| 4.3                                 | 3.5   | 2.4  |  |  |  |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.24 0.23 0.22 0.38

| Observaciones:    | Se realiza mantención preventiva |  |  |
|-------------------|----------------------------------|--|--|
|                   |                                  |  |  |
|                   |                                  |  |  |
|                   |                                  |  |  |
| Fecha Mantención: | 13-04-2022                       |  |  |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica