

## **ORDEN DE TRABAJO**

N° OT

Área

**Edificio** 

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Limpieza de filtros

Chequeo de válvulas

Chequeo de llaves de corte

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria

Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato

Reapriete de bornera de motores

Revisión de rodamientos y vibraciones

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Fan Coil
Piso -1 Urgencia General
Urgencia General - Estar Estafeta
YORK
YGFC06CBAHEFXXRDE
50530N60395152

**~ ~ ~** 

Correlativo de Fan Coil	1924
N° de Activo Fijo	S/R

2053 Vitacura 5951 Período de Ejecución Septiembre, 2021 Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13.9
Calor	39.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2	1.7	14

	Medición de Cons	umos Eléctricos (A	N)
Alta	Media	Baja	Nominal
0.34	0.29	0.25	0.63

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1 Motor 2 Motor 3

24-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica