

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Sala De Maq. P7º Helipuerto Clinica
Vex 03 Baños Norte P1° Al P5°
TETLAK
ESP
70201-B

N° de Activo Fijo 50001807-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

4129	
Vitacura 5951	
Noviembre, 2021	
Mantención	

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
✓	
>	
>	
>	
~	
>	
>	
✓	
>	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor	✓		7.21	7.13	7.02	11.4	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	11-11-2021

Técnico 1

Técnico 2

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Mantencion Grupb 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica