

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 2 Clinica
Ecotomografia, Sala Exámenes 8
YORK
YGFC05CBAHEFXXLDE
50530N60395029

~

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

N° de Activo Fijo	S/R	
N° OT	9653	
Edificio	Vitacura 5951	

Correlativo de Fan Coil

Período de Ejecución

Área

9653
Vitacura 5951
Abril, 2022
Mantención

420

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.3
Calor	37

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.6	2	1.4

Medición de Consumos Eléctricos (A) **Nominal** Alta Media Baja 0.29 0.27 0.25 0.39

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

19-04-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica